



מדריך הפעלה

פלס קו לייזר

דגם: Btech 0506093



WWW.B-TECHTOOLS.COM

תוכן עניינים

3	בערכה	.1
3	ישומים	.2
3	מפרט	.3
4	תיאור פעולה כללי	.4
5	קוווי ליזר	.5
6	מאפיינים	.6
7	כפתורים	.7
8	פעולה	.8
9	בדיקה דיקט פלא	.9
9	בדיקה דיקט ליזר אופקי	.10
10	בדיקה דיקט ליזר אנכי	.11
10	טיפול וניקוי נכון	.12
10	סיבות ספציפיות לממדיות שגויות	.13
11	תאימות אלקטرومגנטית	.14
12	סיווג ליזר	.15
12	הוראות בטיחות	.16

בנרכה

פלס לייזר 0506093 B.TECH, מזودת פלסטיק, 2 סוללות ליתיום, משקפיים, בסיס מסתובב, מטען, עזר הרמה, חצובה מגנטית לקיר, לוח מטרה יroke, שלט.

ישומים

פלס לייזר צלב הוא סוג פלס לייזר. בעזרתו 0506093 B.TECH אתה יכול לסמן קווים אופקיים ואנכיאים בחוץ או בפנים.










טווח מדידה:	10M-150M
דיוק:	3mm/10m
טווח פלס:	$\pm 3^\circ$
זמן פילוס:	3s-5s
טמפרטורת עבודה:	-10°C----40°C
טמפרטורת אחסון:	-20°C----50°C
לחות:	90%
דריג לייזר:	II
גודל לייזר:	505nm-520nm,<1mw
ברגה לחצובה:	1/4"
מתנה:	3V-4.2V
פעולה רצופה:	3-6h
משקל:	2.91KG
גודל:	33.5x13x28.5cm


*טווח פעולה תלוי ברמת האור: הטווח יורד באור וגדל בחושך

תיאור פעולה כללי

1. המכשיר מカリן 2 קווים אנכיים 360° (V), 2 קווים אופקיים 360° (H).
2. ניתן לשימוש בפנים ובחוץ, בזמן שימוש חיצוני ניתן לשימוש עד מרחק 10-40 מטר.
3. מגנון אלקטרוני מבצעה פילוס עצמי מהיר בטוחה של עד $\pm 3^\circ$.
4. כאשר הפלס לא ישיר ישמע צפצוף.
5. מגנון נעילה פנימי נועל את המפיצה כאשר המכשיר כבוי. זה מגן על המפיצה בזמן תנועה.




מאפיינים



.1	לוח בקרה
.2	סוללה
.3	מפסק
.4	קו אופקי ° 360 ראשוני
.5	קו אנכי ° 360 ראשוני
.6	קו אופקי ° 360 שני
.7	קו אנכי ° 360 שני
.8	מעמד עולה/ירד

פתרונות



1. כפטור שליטה קווים אנכיים
2. כפטור שליטה קווים אופקיים/ כפטור כיבוי קווים
3. נורת פעולה

1. הנך את המכשיר על המעמד או חצובה לפי הצורך.
2. הזזת את כפטור הפעלה במצב NO והמכשיר יכנס לפעולה, קו הליזר האופקי יידלך מעצמו ויקרין קו ליזר 360° .
3. לחץ על כפטור H כדי להפעיל/לכבות את הקו האופקי.
4. לחץ על כפטור 7 כדי להפעיל את הקו האנכי הראשון, לחיצה נוספת תדליך קו אנכי שני, לחיצה נוספת תכבה את הקווים האנכיים.
5. לחיצה ארוכה למשך 3 שניות על כפטור (סמל סיני לא ברור) תכניס את המכשיר במצב פעולה אלכסוני, במצב זה ניתן לעבוד עם המכשיר בזרויות שונות ללא השמע אזעקה מהמכשיר, לחיצה נוספת למשך 3 שניות תחזיר את המכשיר במצב פעולה רגיל.

שם לב: הכנס את הסוללות לפי הנקודות הנכונה.

הסר את הסוללות אם המכשיר לא שימוש במשך זמן ארוך.

טען את המכשיר למשך 10 שעות לפחות לפני השימוש הראשון.

כבה את המכשיר לאחר השימוש.


השתמש רק במתען אשר תואם למכשיר.

השתמש במכשיר רק בסביבה מתאימה לכך.

בדיקה דיק קו הליזר

בדיקה דיק קו אופקי

נניח את הליזר על חצובה 5 מטר מקיר ותקרטן את הליזר האופקי לפני הקיר. הפעל את המכשיר. המכשיר יאבחן את עצמו. סמן את נקודה A על הקיר במקום שבו הליזר מקרן על הקיר. סובב את המכשיר 90° וסמן את נקודה B בצורה דומה. חוזור על שלב זה וסמן את נקודה C ו-D על הקיר. מדוד את המרחק h בין הנקודות העליונה ביותר והנקודות התחתונה ביותר. אם h גדול יותר מ- 6מ"מ פנה למרכז השירות המורשה.



בדיקות דיקוק קו אנכי

בחור קיר ומקם את הליזר 5 מטר ממנו. כר חוט באורך 2.5 מטר שבקצו משקלות ותלה את החוט על הקיר. הפעל את קו הליזר האנכי וכoon אותו על החוט. אם המרחק בין הליזר לקציו התיכון של החוט גדול ממה שמצוין במפרט ($\pm 2\text{mm}/10\text{m}$), אתה צריך קשר עם המוכר לpiiיל את הליזר.

שים לב: אור הליזר עלול להיות לא אחיד ובעל עצמות שונות לאורק הקו. חוסר אחידות ליזר: חורים בקו הליזר אבל מרכז הליזר ברור. עצמות שונות לאור הליזר: הפרש של עד 50% בעוצמה.

טיפול וניקוי נכון

אנא עבדו עם המכשיר מדידה בזרירות. נקה עם מטלית רכה לאחר השימוש בלבד. במקרה יש צורך הרטב את הבדיקה עם מים. אם המכשיר רטוב יבש ונקה אותו בזרירות. הרטב את המכשיר רק אם הוא יבש לגמרי. העבר את המכשיר למקום מסוים רק בעזרת תיק הנסעה המקורי.

סיבות ספציפיות לתוצאות מדידה שגויות

- מדידות דרך חלונות זכוכית או פלסטיק.
- חלון הליזר של המכשיר מלוכלך.
- במקרה שהמכשיר נפל או נפגע, אנא בדוק את הדיקוק.
- תנודות גדולות של טמפרטורה: אם המכשיר ישמש במקומות קרים אחרי זה כבר מאוחסן באזוריים חמימים (או להיפך) אנא המתן כמה דקות לפני ביצוע מדידות.

קבילות אלקטرومגנטית EMC

- לא ניתן לשולחן לוחוטין שמכשיר זה יפריע לפעולת של מכשירים אחרים (כגון מכשירי ניוטו)
- או שיופרע על ידי מכשירים אחרים (כמו מכשירים בעלי קרינה אלקטромגנטית חזקה או משדרי רדיו)

מכשיר זה הוא מכשיר לייזר דרגת סיכון 2 בעל תוויות המסמןות כך.



סיווג לייזר

מכשיר זה הוא לייזר מדרגת סיכון 2 לפי IEC 60825-1:2007 DIN. שימוש במכשיר מותר ללא אמצעי בטיחות נוספים.

הוראות בטיחות

בצע את ההוראות שניתנו במדריך של המפעלים. אל תבטח לתוך הקラン. קרן לייזר יכולה להוביל לפגיעה בעין (גם ממראחים גדולים יותר). אין לכוון קרן לייזר לבני אדם או בעלי חיים.

קיים הלוייזר אסור להגדירים בגובה עיניהם של אנשים אלא מעליהם. השתמש במכשיר לפילוס בלבד. אסור לפתח את המכשיר משום סיבת. תיקונים יכולים להבצע על ידי מעבדות תיקוני/ סדנאות המורשים בלבד. אני צור קשר עם הסוכן המקומי. אל תסירו את תוכית האזהרה או הוראות הבטיחות.

שמור מכשיר הרחק מילדים. אין להשתמש במכשיר בסביבה נפיצה.

היצרן, או מי מטעמה, אינו אחראי לכל נזק ואובדן הרוחחים עקב שינוי של נתונים, אובדן נתונים, והפרעה למהלך העסקים וכו', הנגרם על ידי שימוש במוצר או מוצר לא שימוש.

היצרן, או מי מטעמה, אינו אחראי לכל נזק ואובדן הרוחחים שנגרמו על ידי השימוש בלוייזר אחורי הסבר במדריך למשתמש. היצרן, או מי מטעמה, אינו אחראי לנזק שנגרם על ידי תנועה או פעולה לא נכונה בשל חיבור עם מוצרים אחרים.

בברכה,
מעבדת שירות B.TECH TOOLS.